



## Service Information

### truckaligner II



#### **Beschreibung:**

Der Messkopf JT601 kann die Messtafeln nicht erkennen.

Das Display zeigt an: „can't detect the target“ oder „wrong target combination“.

Eines der grünen LED-Leuchten blinkt nicht während der Spurvermessung.

Der Messkopf reagiert in der waagerechten Ausrichtung sehr empfindlich.

#### **Grund:**

Der Messkopf empfängt zu viele Reflektionen von den Messtafeln oder aus der Umgebung.

#### **Vorgehensweise:**

Stellen Sie den Messkopf mittels des schwarzen Drehknopfes solange in verschiedene Positionen, bis er die Messtafeln ermitteln kann.

#### **Zusätzliche Infos:**

Die Fehlermeldung kann erscheinen, wenn die Distanz zwischen Messkopf und Messtafel sehr kurz ist. Wir arbeiten bereits daran diese Sensibilität zu reduzieren.